- (ബി) കൃതൃസമയങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് നടക്കാത്തത് നെൽകൃഷിയെ ഇരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത് തടയാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തെല്ലാം; വ്യക്തമാക്കാമോ ;
- (സി) പ്രസ്തത പാടശേഖരങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി പുതിയ മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ?

(ബി&സി) ചെരണ്ടത്തൂർ ചിറ പാടശേഖരത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്ത ന്നതിനായി ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 60 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായതിനാൽ, അവ മാറ്റി പുതിയ 60 എച്ച്.പി. മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.

## തോട്ടപ്പള്ളി സ്മിൽവേ

239(985) <u>ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്</u>: താഴെ കാണന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകമോ:

തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടുന്ന പ്രവ്വത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാറ്റാടി മരങ്ങൾ മുറിച്ച മാറ്റുന്നതിന് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നോ; വൃക്തമാക്കുമോ?

തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാറ്റാടി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ, തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം, നവീകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവ വകപ്പുമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 2-5-2019-ന് ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമന്മസരിച്ച് ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ ജില്ലാകളകൂറെ ചുമതലപ്പെ ടുത്തിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം കൂടുകയും 7-5-2019-ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളകൂർ ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.